

Ford Mondeo Mondeo 2.0 TDCi Titanium Powershift kW



- 360 pontos állapotfelmérésen átesett jármű
- JóAutók.hu független műszaki szakértője által átvizsgálva
- Minden említésre méltó eltérés képpel és szöveggel dokumentálva
- Akár 3 év garanciával

Jármű azonosító adatai

Gyártási év:	2015. 07.	Első forgalomba helyezés:	2024. 02.
Első hazai forgalomba helyezés:	2024. 02.	Műszaki érvényes:	2024. 11.
Alvázszám:	WFOFXXWPCFFY40608	Rendszám:	-
Szín:	grey	Szervízkönyv:	-
Gyári kulcsok:	2 db	Másolt kulcsok:	0 db

360 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS EREDMÉNYE

Biztonságot befolyásoló alkatrészek állapota

megjegyzések

Utascella és gyűrődő zónák	Szerkezeti sérülésre utaló nyomok nem láthatóak
Futómű	Átlagon felüli állapot
Kormánymű	Korának és futásának megfelelő
Fékkrendszer	Korának és futásának megfelelő
Gumiabroncsok	Átlagos állapot

Általános műszaki alkatrészek állapota

megjegyzések

Motor	Átlagon felüli állapot
Hajtás	Korának és futásának megfelelő
Elektromos berendezések	Korának megfelelő
Világítás	Korának megfelelő
Szélvédők, üvegek	Korának megfelelő
Hibakód kiolvasás	Nem találtunk hibakódot

Eszztétikai állapot

megjegyzések

Külső karosszéria elemek	Korának és futásának megfelelő	1 - 5
Kárpitozás és belső burkolatok	Átlagon felüli állapot	6
Felnik	Átlagon felüli állapot	

Tartozékok és extrák

megjegyzések

Kötelező tartozékok	Megtalálhatók, átlagos állapotban
Extra tartozékok és felszereltségek	Átlagos mennyiség

Tartozékok és extrák

megjegyzések

Kötelező tartozékok


Megtalálhatók, átlagos állapotban

Extra tartozékok és felszereltségek

Átlagos mennyiség

MÉRÉSI EREDMÉNYEK**Karosszéria festékvastagság (mikrométerben)**

Szakvélemény: -


**Gumiabroncsok - téligumi garnitúra**


	Gyártó	Profilmélység	DOT szám
bal első	-	- mm	-
bal hátsó	-	- mm	-
jobb első	-	- mm	-
jobb hátsó	-	- mm	-

Szakvélemény: -

Gumiabroncsok - nyári garnitúra

	Gyártó	Profilmélység	DOT szám
bal első	Continental	6 mm	1621
bal hátsó	Continental	6 mm	1621
jobb első	Continental	6 mm	1621
jobb hátsó	Continental	6 mm	1621


MEGJEGYZÉSEK



! kormány
KOPOTT




! MOTORHÁZTETŐ
APRÓ KAVICS SÉRÜLÉSEK



! bal első ajtó
fény sérülés

MEGJEGYZÉSEK

(FOLYT.)



! bal hátsó ajtó
fény sérülések, apró




! bal első ajtó
apró horpadás



! jobb első ajtó
fény sérülés

EGYÉB FELJEGYZÉSEK



Kelt:

Eladó / megrendelő aláírása

Vevő aláírása

MŰSZAKI ADATOK ÉS FELSZERELTSÉG



Ford Mondeo Mondeo 2.0 TDCi Titanium Powershift kW

Évjárat 2015. 07.	Teljesítmény kW (180LE)	Kilométeróra állás 179 000 km	Üzemanyag Dizel	Sebességváltó Fokozatmentes automat...
-----------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--

Karosszéria és abroncsok

Kivitel	Ferdehátú
Szállítható személyek száma	5 fő
Ajtók száma	5 ajtós
Saját tömet	1609 kg
Össztömeg	2330 kg
Első gumi méret	235/50 R235
Hátsó gumi méret	235/50 R235

Motor és hajtás

Üzemanyag típus	Dizel
Henger elrendezés	
Hengerűrtartalom	1,997 cm³
Teljesítmény (LE)	180 LE
Teljesítmény (kW)	kW
Hajtás	Első kerék
Környezetvédelmi osztály	
Sebességváltó fajtája	Fokozatmentes automata
Sebesség fokozatok száma	sebességes

Műszaki felszereltség

<input checked="" type="checkbox"/> Részecskeszűrő	<input checked="" type="checkbox"/> Centrálzár	<input checked="" type="checkbox"/> Elektromos tükör
<input checked="" type="checkbox"/> Fűthető tükör	<input checked="" type="checkbox"/> Automata klíma	<input checked="" type="checkbox"/> Elektromos ablak elől
<input checked="" type="checkbox"/> Elektromos ablak hátul	<input checked="" type="checkbox"/> Szervokormány	<input checked="" type="checkbox"/> Könnyűfém felni
<input checked="" type="checkbox"/> Színezett üveg	<input checked="" type="checkbox"/> Riasztó	<input checked="" type="checkbox"/> Fedélzeti komputer

Hifi és multimédia

<input checked="" type="checkbox"/> Rádió	<input checked="" type="checkbox"/> HIFI	<input checked="" type="checkbox"/> AUX csatlakozó
<input checked="" type="checkbox"/> Kihangosító	<input checked="" type="checkbox"/> USB csatlakozó	<input checked="" type="checkbox"/> Érintőkijelző
<input checked="" type="checkbox"/> GPS (navigáció)		

Biztonsági felszereltség

<input checked="" type="checkbox"/> Esőszensor	<input checked="" type="checkbox"/> Független légzsák	<input checked="" type="checkbox"/> Kikapcsolható légzsák
<input checked="" type="checkbox"/> Oldallégzsák	<input checked="" type="checkbox"/> Térdlégzsák	<input checked="" type="checkbox"/> Utasoldali légzsák
<input checked="" type="checkbox"/> Vezetékszámítás	<input checked="" type="checkbox"/> Féktávolság-érzékelés	<input checked="" type="checkbox"/> Kézi féktámasz

- ✓ Vezetőoldali légzsák
- ✓ Fenyszóró magasságállítás
- ✓ Kodiampa
- ✓ Hátsó fejtámlák
- ✓ Indításgátló (immobiliser)
- ✓ ABS (blokkolásgátló)
- ✓ ASR (kipörgésgátló)
- ✓ EBD/EBV (elektronikus fékerő-elosztó)
- ✓ ESP (menetstabilizátor)
- ✓ Guminyomás-ellenőrző rendszer
- ✓ Sáv váltó asszisztens
- ✓ Tábla-felismerő funkció

Kényelmi felszereltség

- ✓ Automatikusan sötétedő belső tükör
- ✓ Középső kartámasz
- ✓ Multifunkciós kormánykerék
- ✓ Dönthető utasülések
- ✓ Hűthető kartámasz

SZAKVÉLEMÉNY



Ford Mondeo Mondeo 2.0 TDCi Titanium Powershift kW

Évjárat 2015. 07.	Teljesítmény kW (180LE)	Kilométeróra állás 179 000 km	Üzemanyag Dízel	Sebességváltó Fokozatmentes automat...
-----------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--

“MEGVÉTELRE KIEMELTEN AJÁNLOTT”

Biztonságot befolyásoló alkatrészek állapota: Korának és futásának megfelelő

Esztétikai állapot: Korának és futásának megfelelő

Általános műszaki alkatrészek állapota: Korának és futásának megfelelő

Tartozékok és extrák: Átlagos

ÉRTÉKELÉSI IRÁNYELVEINK



AKI AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉST ELVÉGEZTE:

Debrecenszki József (Műszaki szakértő, Állapotfelmérés.hu)

SZAKMAI PROFIL:

Szakmában eltöltött idő: **13 év**

Évente átlagosan felmért autók száma:

800 db

Felmért autók átlagos árfekvése:

9.9M Ft

Állapotfelmérésünk célja a majdani tulajdonos vásárlási döntésének támogatása, így az átvizsgálás során kifejezetten a **magánszemély vásárlók számára legfontosabb kérdéseket válaszoltuk meg:**

“Biztonságosan használható-e az autó”: megvizsgáltuk a mindennapi biztonságos használat szempontjából legfontosabb területeket, és olyan hibákat kerestünk, melyek az autó biztonságos napi használatát befolyásolhatják.

“Van-e kötelezően javítandó műszaki hibája”: más szóval “lesz-e kötelező kiadás a vételáron felül”. Ennek keretében átvizsgáltuk az általános műszaki alkatrészeket, és olyan hibákat kerestünk, melyek javítása kötelező (lesz) az autó üzembiztos napi használatához.

“Milyen az esztétikai állapota”: olyan, kora és futásteljesítménye alapján nem szokványos esztétikai hibákat kerestünk, ami más, hasonló korú-futású autónál nincsen. Egy horzsolás a lökhárítón minden esetben esztétikai hiba, de egy apró kavicsfelverődés a motorháztetőn használt autóknál szokványos jelenség.

“Várható-e további járulékos kiadás / spórolás az üzemeltetés során”: kell-e pótolni valamilyen tartozékot (pl. defektjavító), vagy spórolunk-e valamilyen meglévő (pl. vonóhorog). Segíti-e a majdani tovább értékesítést valamilyen különleges, extra, vagy van-e számlával igazolt cserélt alkatrész, esetleg friss műszaki.

Ezek alapján soroljuk be az autót “megvételre feltételesen ajánlott”, “megvételre ajánlott”, “megvételre erősen ajánlott”, “megvételre kiemelten ajánlott”, illetve “megvételre maximálisan ajánlott” kategóriákba.

NYILATKOZATOK

Állapotfelméréssel kapcsolatos nyilatkozatok

Állapotfelméréssel kapcsolatos nyilatkozatok

Állapotfelmérés dátuma	2024. 03. 05.	Állapotfelmérő cég neve	Net Mobilitas Zrt.
Székhely	1055 Budapest, Honvéd utca 20.	Adószám	25575251-2-41.

Felelősségvállalási nyilatkozatok

A gépjármű motorját, kormányművét, futóművét, fékberendezését megbontás nélküli vizsgálatnak vetettük alá. A gépkocsi olyan esetleges hibái, melyeket csak megbontással lehet megállapítani, jelen állapotfelmérés keretében nem kerültek feltárára.

A rétegvastagság mérő OMSZ által nincs hitelesítve, a mérési eredmények más típusú mérők eredményeitől eltérhetnek. A rétegvastagság mérés tájékoztató jellegű, gyári értékek esetén sem garantálja a karosszéria sérülésmentességét.

Az autók próbaköre minden esetben lakott területen belül, limitált sebességen történik, ezért a magasabb sebességi tartományokban történő terhelés alatti használatot, illetve az autópályán történő nagy sebességű viselkedést jelen állapotfelmérés keretében nem tudtuk ellenőrizni.